



1. ACCESO PRINCIPAL.
2. PATIO CUBIERTO.
3. PATIO DESCUBIERTO.
4. PALMERAS EXISTENTES.
5. PILARES EXISTENTES, SOPORTE ARCOS.
6. RECUPERACION ARCOS EXISTENTES.
7. RECUPERACION PAVIMENTO EXISTENTE.
8. PUNTO INFORMACION Y VIGILANCIA.
9. ARMARIO INSTALACIONES: RACC. CUADRO.
10. ASCENSOR ADAPTADO.
11. ESCALERA SUBIDA PLANTAS.
12. SALA EXPOSICIONES.
13. CAMARA DE INSTALACIONES.
14. VENTANA VISION PATIO.
15. VENTANA VISION ENTRADA PRINCIPAL.
16. ESCALERA INTERIOR SALA EXPOSICIONES.
17. ARMARIO BAJO ESCALERA.
18. PUERTA DE SERVICIO.
19. VENTANA FACHADA CALLE.
20. VENTANAS FACHADA C. SERRINYÀ.
21. ARMARIO INSTALACIONES.
22. ANTIGUA ESCALERA PRINCIPAL A PLANTA NOBLE.
23. ENTRADA BAR.
24. ZONA MESAS BAR.
25. HUECO ASCENSOR ADAPTADO.
26. ACCESO ADAPTADO A BAR.
27. ALMACEN BAR.
28. ZONA BARRA BAR.
29. BAÑOS.
30. SALIDA PATIO HIGUERA.
31. PATIO DE LA HIGUERA.

10

**PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL
CASAL BALAGUER**

C. UNIÓN 3. PALMA DE MALLORCA
PLANTA BAJA.

SÉ DUCH, RICARDO FLORES, XISCO PIZÀ Y EVA PRATS, AROS.
DICIEMBRE 2010

