

Convegno
Giornata di studio
20 Settembre 2019
ore 9:00 | 18:30
Ferrara Fiere

ARCHITETTURA
TRA RIDISEGNO E RECUPERO
Bioarchitettura,
il restauro BIO made in Italy



SALONE INTERNAZIONALE
DEL RESTAURO
DEI MUSEI E DELLE
IMPRESE CULTURALI

RINASCE L'ARSENALE DI PISA
spazio pubblico per la collettività


Arch. Fabio Daole – Arch. Mario Pasqualetti



CITTÀ

DI

PISA







Agli inizi del 1200, fuori dal perimetro delle mura urbane e sulla riva destra dell'Arno, sono probabilmente già presenti alcune strutture portuali in corrispondenza della confluenza di un canale secondario.



La Tersana



*Dal 1200 in poi e per tutto il periodo di massimo splendore della marineria pisana, viene costruita la Tersana ovvero gli arsenali navali repubblicani con 60 o 80 portici per il rimessaggio delle galee, addossati alle mura urbane e fortificati dal 1261 sugli altri tre lati.
All'interno doveva esserci un bacino a cui si accedeva attraverso la Porta delle Galee.*



Con la perdita della Sardegna, inizia la decadenza della potenza navale pisana. Dagli anni quaranta del Trecento l'arsenale si trasforma in deposito e fabbrica di armi e attrezzature per la guerra e la difesa territoriale. Nel 1394 Jacopo d'Appiano, signore di Pisa, trasforma l'arsenale in cittadella ed erige la torre di S. Agnese e quella sopra la porta cittadina a capo del ponte. Nel 1405 i Pisani, insorti contro Gabriello Maria Visconti di Milano, conquistano e incendiano la cittadella. Il 9 ottobre 1406 i Fiorentini conquistano Pisa e ricostruiscono la Cittadella, erigono la torre guelfa ed isolano la fortificazione dalla città, inglobando il ponte nelle opere di difesa.



FIN DAI TEMPI DEGLI ETRUSCHI, PISA NASCE COME CITTA' TRA DUE FIUMI: L'ARNO E L'AUSER

XI SECOLO: LA CIVITAS SI ESPANDE OLTRE LE MURA ALTOMEDIEVALI E OLTR'ARNO

XII SECOLO: COSTRUZIONE DELLE MURA COMUNALI

XIII SECOLO: COSTRUZIONE DELLA TERSANA

■
La Tersana






- Le strutture rimaste della Cittadella Vecchia





arsenali Repubblicani


arsenali Medicei











Scavi archeologici anni 90




Scavi archeologici anni 90



Indagini sui terreni GEORADAR Ottobre 2011



Legenda gradiometria



Legenda radar

- Tabellone intercettato trascinato
- Dom' isolati
- Anomalia di forte intenso

— Fasola leggero servizio
— Pridpol' area anomala

① 1611970E 4841080N



SAGGI preliminari di scavo Novembre 2011



SCAVO ARCHEOLOGICO Novembre 2011














Le indagini e gli scavi archeologici IL RILIEVO DIGITALE ZETASCAN



PAGE 1 100 VERSO HU REPUBLICAN
PAGE 2 NOU 100 POST INCREDIBILE CON RULAMENTI COMPLIMENTARI PUNG
DIN UNICA SI STAREMUS INCEPTE FUMANT SAMP DI ALDOZ VOGA.





FIGURE II. THE COHESIVE HIERARCHY OF ORGANIZATIONAL CULTURE



SALES BY: 800-123456789 BUREAU OF INVESTIGATION



- LECCIONES -

- MLG-1** - 100% ANDROGEN-DEPEN.
 - MLG-2** - 100% ANDROGEN-DEPEN. COMBINED WITH 100% PROGESTERONE. PROGESTERONE IS ADDED TO THE ANDROGEN-DEPEN.
 - MLG-3** - 100% TESTOSTERONE. TESTOSTERONE IS ADDED TO THE ANDROGEN-DEPEN.
 - MLG-4** - 100% TESTOSTERONE. TESTOSTERONE IS ADDED TO THE ANDROGEN-DEPEN.
 - MLG-5** - 100% TESTOSTERONE. TESTOSTERONE IS ADDED TO THE ANDROGEN-DEPEN.
 - MLG-6** - 100% TESTOSTERONE. TESTOSTERONE IS ADDED TO THE ANDROGEN-DEPEN.
 - MLG-7** - 100% TESTOSTERONE. TESTOSTERONE IS ADDED TO THE ANDROGEN-DEPEN.
 - MLG-8** - 100% TESTOSTERONE. TESTOSTERONE IS ADDED TO THE ANDROGEN-DEPEN.
 - MLG-9** - 100% TESTOSTERONE. TESTOSTERONE IS ADDED TO THE ANDROGEN-DEPEN.
 - MLG-10** - 100% TESTOSTERONE. TESTOSTERONE IS ADDED TO THE ANDROGEN-DEPEN.
 - MLG-11** - 100% TESTOSTERONE. TESTOSTERONE IS ADDED TO THE ANDROGEN-DEPEN.
 - MLG-12** - 100% TESTOSTERONE. TESTOSTERONE IS ADDED TO THE ANDROGEN-DEPEN.
 - MLG-13** - 100% TESTOSTERONE. TESTOSTERONE IS ADDED TO THE ANDROGEN-DEPEN.
 - MLG-14** - 100% TESTOSTERONE. TESTOSTERONE IS ADDED TO THE ANDROGEN-DEPEN.
 - MLG-15** - 100% TESTOSTERONE. TESTOSTERONE IS ADDED TO THE ANDROGEN-DEPEN.
 - MLG-16** - 100% TESTOSTERONE. TESTOSTERONE IS ADDED TO THE ANDROGEN-DEPEN.
 - MLG-17** - 100% TESTOSTERONE. TESTOSTERONE IS ADDED TO THE ANDROGEN-DEPEN.
 - MLG-18** - 100% TESTOSTERONE. TESTOSTERONE IS ADDED TO THE ANDROGEN-DEPEN.
 - MLG-19** - 100% TESTOSTERONE. TESTOSTERONE IS ADDED TO THE ANDROGEN-DEPEN.
 - MLG-20** - 100% TESTOSTERONE. TESTOSTERONE IS ADDED TO THE ANDROGEN-DEPEN.

Fundación Telefónica Fundación Telefónica es una fundación sin ánimo de lucro que promueve la cultura y el desarrollo social en España.



Friuli Venezia Giulia - Provincia Autonoma di Udine





TABLE 14-2 RECOMMENDED VITAMIN PREPARATIONS FOR VITAMIN DEFICIENCIES IN CHILDREN AND YOUTH



CONFIDENTIAL

RISPOSTE ALLA DEDICAZIONE
Ing. Riccardo Sartori
DIRETTORE DEI LAVORI
Avv. Gianni De Luca
COLLABORATORI Avv. A. S. L.
Giovanni Battista Martini
DIRETTORE DI CANTIERE
Ing. Massimo Lanza

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI
FALANGHI, RECUPERO DELL'AREA DELLA CITTADELLA
DITTA PIRELLI C-1007 NEL COMUNE DI PIEMONTE ROSSO CON LE
SOCIETÀ**


www.rosatom.ru

LEADER 54.3
SERVIZI INFORMATIVI

Платформа «Модуль Бизнес-Уровня»


Volume 10(2)

www.oxfordjournals.org/journal/etw



Le indagini ed analisi delle murature






PROGETTO: CHART




PROGETTO: ETC




L'OPERA:

- ARCO 1 - L'ARCO PIÙ ALTO DELLA SEZIONE INIZIALE DEL PROGETTO, CON UNA SPINA DI 100 CM. IN ALTEZZA.
- ARCO 2 - IL SECONDO ARCO DA SINISTRA.
- ARCO 3 - TERZO ARCO DA SINISTRA, CON UNA SPINA DI 100 CM. IN ALTEZZA.
- ARCO 4 - QUARTO ARCO DA SINISTRA.
- ARCO 5 - QUINTO ARCO DA SINISTRA.
- ARCO 6 - SESTO ARCO DA SINISTRA.
- ARCO 7 - SETTIMO ARCO DA SINISTRA.
- ARCO 8 - OTTAVO ARCO DA SINISTRA.
- ARCO 9 - NINESIMO ARCO DA SINISTRA.
- ARCO 10 - DECIMO ARCO DA SINISTRA.
- ARCO 11 - UNDICESIMO ARCO DA SINISTRA.
- ARCO 12 - DODICESIMO ARCO DA SINISTRA.
- ARCO 13 - TREDICESIMO ARCO DA SINISTRA.
- ARCO 14 - QUATTORDICESIMO ARCO DA SINISTRA.
- ARCO 15 - QUINQUAGESIMO ARCO DA SINISTRA.


ORARIO PMA



PROGETTO: ARGO



PROGETTO: GIGI



PROGETTO: CHART
by Antonio Mazzoni
SOCIETÀ PER AZIONI
Azi. Cons. Cittadella
COLLABORATORE ALL'E.U.:
Enrico Giacomo Marta
Progetto Costruzioni
Bagnoli di Lecce (Lecce)

PROGETTO: ETC
by Antonio Mazzoni
SOCIETÀ PER AZIONI
Azi. Cons. Cittadella
COLLABORATORE ALL'E.U.:
Enrico Giacomo Marta
Progetto Costruzioni
Bagnoli di Lecce (Lecce)

ARCO 10, 11, 12, 13, 14, 15

Arco 10, 11, 12, 13, 14, 15

PROGETTO

DATA: 01/01/2010

UNIVERSITÀ DI ROMA LAURENTIANA

H 54 A 7

UNIVERSITÀ DI ROMA LAURENTIANA

UNIVERSITÀ DI ROMA LAURENTIANA

UNIVERSITÀ DI ROMA LAURENTIANA

UNIVERSITÀ DI ROMA LAURENTIANA

CAMPIONI ESEGUITE




FOTO R



FOTO R-A-B



- LEGENDA -

●	SALVATAGGIO
●	SCIACQUONEGGIAMENTO CON ACQUA DI MARE IN SOSPENSIONE
●	SCIACQUONEGGIAMENTO CON ACQUA DI MARE IN SOLUZIONE
●	SCOLAPPO CON ACQUA FREdda (SPRAY DA 1 A 2)
●	SCOLAPPO CON ACQUA FREdda (SPRAY DA 1 A 2)
●	SCOLAPPO CON ACQUA FREdda (SPRAY DA 1 A 2)
●	SCOLAPPO CON ACQUA FREdda (SPRAY DA 1 A 2)
●	SCOLAPPO CON ACQUA FREdda (SPRAY DA 1 A 2)
●	SCOLAPPO CON ACQUA FREdda (SPRAY DA 1 A 2)
●	NUOVE ZONE
●	NUOVE ZONE

PIANO DI AZIONE E SCELTA DELLE STRATEGIE



PIANO RECUPERO



EFFETTUAVOCHE EFFETTUAVOCHE SCELZIONE DEL LAVORO
PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE METALLICA
INTERVENTO: RECUPERO DI MURO DI PIETRA

ALBERGO DELLA SERENA MARINA	
AREA MAGGIORATA RECANTE CERTIFICATO	
PERIODICO DA SESE	
PRA' DA 100	
H 06 An	
MARCAZIONI	
L 100 - 1000	
T 100 - 1000	
V 100 - 1000	
Z 100 - 1000	

PROGETTO 36

CAPONUOVE EGGIETT

Foto 1 - 2	Foto 3	Foto 4	Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8	Foto 9	
Foto 10	Foto 11	Foto 12	Foto 13	Foto 14	Foto 15	Foto 16	Foto 17	
Foto 18				Foto 19				
Foto 26	Foto 27	Foto 28	Foto 29	Foto 30	Foto 31	Foto 32	Foto 33	
								 MAPPA INIZIALE EGGIETT Punto di Controllo

LEGENDA

- PNE - NUOVI PROBLEMI
- NPE - NUOVI PROBLEMI CONFERMATORI DELLA
NUOVA DURATA DI VITA CONFERMATORIALE
- NPS - NUOVI PROBLEMI SOSPETTATI
- PNE - NUOVI PROBLEMI RISOLVIBILI A T
- NPE - NUOVI PROBLEMI RISOLVIBILI CON IL
NUOVO DURATA DI VITA CONFERMATORIALE
- NPS - NUOVI PROBLEMI SOSPETTATI
- NUOVI PROBLEMI
- NUOVI PROBLEMI CONFERMATORI DELLA
NUOVA DURATA DI VITA CONFERMATORIALE
- NUOVI PROBLEMI SOSPETTATI

COMITATO TECNICO

IMPRESA DEL PROGETTO:
Ag. Riccardo
DIRETTORE DI LAVORO:
Colomban Gianni
DIRETTORE PROGETTO:
Giovanni Ricci
DIRETTORE DI GESTIONE:
Ag. Maurizio

PROGETTAZIONE INTEGRATA INGEGNERIA:
AG. ANTONIO, RESTAURESCO, AG. DI CANTIERE,
REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICA DEL MIGLIORAMENTO

CONCESSIONARIO:
AG. Riccardo
Lavori Finalizzati
NUOVO DI SERVIZIO
NUOVO DI SERVIZIO
NUOVO DI SERVIZIO

SISTEMA INFORMATIVO:
SISTEMA INFORMATIVO
SISTEMA INFORMATIVO
SISTEMA INFORMATIVO

RIPARAZIONI:
RIPARAZIONI
RIPARAZIONI
RIPARAZIONI

CARTELLONE:
CARTELLONE
CARTELLONE
CARTELLONE

CAMPIONATURA ESEGUITA

Foto 1 - 8									
Foto 14	Foto 15	Foto 16	Foto 17	Foto 18	Foto 19	Foto 20	Foto 21	Foto 22	Foto 23
Foto 24	Foto 25	Foto 26	Foto 27	Foto 28	Foto 29	Foto 30	Foto 31	Foto 32	Foto 33
Foto 10									
Foto 34	Foto 35	Foto 36	Foto 37	Foto 38	Foto 39	Foto 40	Foto 41	Foto 42	Foto 43
Foto 44	Foto 45	Foto 46	Foto 47	Foto 48	Foto 49	Foto 50	Foto 51	Foto 52	Foto 53
Foto 54	Foto 55	Foto 56	Foto 57	Foto 58	Foto 59	Foto 60	Foto 61	Foto 62	Foto 63

Foto 5

Foto 5				
Foto 64	Foto 65	Foto 66	Foto 67	Foto 68
Foto 69	Foto 70	Foto 71	Foto 72	Foto 73
Foto 74	Foto 75	Foto 76	Foto 77	Foto 78

Foto 10, 10, 10, 10

Foto 10, 10, 10, 10			
Foto 79	Foto 80	Foto 81	Foto 82
Foto 83	Foto 84	Foto 85	Foto 86
Foto 87	Foto 88	Foto 89	Foto 90

MAPPA SITO ARCHEOLOGICO

LEGENDA

- Foto 1 - L'area circoscrivente
- Foto 2 - Alcuni elementi di mosaico in diversi punti della foto
- Foto 3 - Alcuni elementi di pavimentazione
- Foto 4 - Una strada con la strada principale
- Foto 5 - Alcuni elementi del mosaico mosaico
- Foto 6, 7 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 8 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 9 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 10 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 11 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 12 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 13 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 14 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 15 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 16 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 17 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 18 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 19 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 20 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 21 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 22 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 23 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 24 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 25 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 26 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 27 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 28 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 29 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 30 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 31 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 32 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 33 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 34 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 35 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 36 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 37 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 38 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 39 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 40 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 41 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 42 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 43 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 44 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 45 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 46 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 47 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 48 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 49 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 50 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 51 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 52 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 53 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 54 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 55 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 56 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 57 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 58 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 59 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 60 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 61 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 62 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 63 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 64 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 65 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 66 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 67 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 68 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 69 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 70 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 71 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 72 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 73 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 74 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 75 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 76 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 77 - Alcuni elementi della pavimentazione
- Foto 78 - Alcuni elementi della pavimentazione

CONTATTI

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Ing. Walter Di Luccio
Aut. Prog. Contr. 2010
Collaboratore AIA 0123
CNR - IAVV - Roma
DIRETTORE DI TRASFERIMENTO:
Dott. Massimo La Malfa

**PROGETTO CHE SERVIRÀ A RECUPERARE DELIVOLO:
VALUTAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE
SECURISCI DI VIVERE PER SEMPRE IL PUBBLICO DEL MIGLIOR DESTINO**


DETTO IN UN DOCUMENTO

L'ETATO: 2010

PROGETTO: RUBICON 2010/2010
PROGETTO EST
L'ETATO DEL DOCUMENTO:
2010/2010

DETTO IN UN DOCUMENTO

R. 06 An.




Indagine storica archivistica - LA TESTIMONIANZA


Agli inizi del Duecento, tra il 1159 e il 1161, furono iniziati i lavori di realizzazione della "tersana" all'esterno del lato occidentale delle mura urbane che consisteva in un'area di circa quarantamila metri quadrati all'interno della quale si trovava un grande specchio d'acqua comunicante con l'Arno tramite un piccolo canale sul lato Sud dell'area.

Sullo specchio d'acqua si trovavano le rimesse porticate, le "obvissae galeraeum" per il ricovero delle galere, era un'area di cantieristica navale con funzioni militari e mercantili. La "tersana" fu benedetta dall'Arcivescovo Federico Visconti nel 1264.

La struttura dell'arsenale così come oggi lo conosciamo fu realizzato negli anni tra il 1329 e il 1338 al tempo della signoria del conte Fazio Novello della Gherardesca ed era costituito da sei navate, una a sud e l'altra a nord dell'edificio che la storia ci ha consegnato.




La prima dominazione fiorentina dal 1406 al 1494 comportò il progressivo l'abbandono dell'area. All'inizio del seicento ormai l'attività marinara era stata progressivamente abbandonata a favore dell'attività agraria del territorio e nel 1731, con l'avvento dei Lorena, si registrò l'ingresso delle truppe della cavalleria spagnola del reggimento dei Dragoni e tale funzione di stalle rimase fino al 1817 con la caserma dei Regi Cacciatori a Cavallo. Nel periodo tra il 1826 e il 1828 una navata dell'arsenale fu demolita per la realizzazione di un orto murato e l'altra navata fu demolita tra il 1828 e il 1833, così l'antico arsenale rimase con quattro navate.




Ricostruzione e Restauro - IL PROGETTO

Sulla base dei risultati delle ricerche storiche, degli scavi archeologici e in accordo con l'organo di tutela, è stato elaborato un progetto per una ricostruzione, per quanto possibile, iconologica del rudere. L'obiettivo era quello di riportare uno spazio vuoto interrato solo dai pilastri e dagli archi, aperto con le grandi vetrate verso l'esterno e privo di qualsiasi interferenza visiva, sia con le opere di consolidamento strutturale, sia con i nuovi impianti tecnologici necessari per la funzione a cui era stato destinato: servizi aperti alla pubblica fruizione e per il nascente museo delle navi romane attualmente in via di realizzazione nei vicini arsenali medicei. Particolare attenzione si è rivolta nella scelta dei cromatismi dei materiali volti ai colori caldi delle terre come la pavimentazione in battuto di cemento, nella scelta dei nuovi mattoni, del tavolato ligneo dell'introdotto della copertura, dei grandi infissi in acciaio e vetro. L'arsenale misura circa 1.350 metri quadrati coperti e sviluppa circa 11.850 metri cubi, di cui 1.000 metri quadrati interni con un'altezza interna di 8,50 metri, le grandi arcate ogivali dei fronti sud e nord risultano inclinate di 50 gradi rispetto ai pilastri ed alle arcate a tutto sesto interne. La centrale tecnica degli impianti tecnologici, della dimensione di circa 200 metri quadrati, è posta, insieme ai servizi per gli utenti, all'esterno degli arsenali collegate da una struttura in metallica e vetro.









Il contesto- INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Gli arsenali della Psa Repubblicana sono stati ricostruiti e ammorzati sull'antico rudere che la storia ci ha consegnato alle stesse quote dei terreni medioevali, mentre la struttura adibita a servizi e centrale termica è stata realizzata all'esterno dell'antica fabbrica per poter dare pienezza visiva all'arsenale senza interferenze con altre strutture contemporanee visto anche l'adiacenza della cinta muraria. Tale scelta è risultata ottimale anche per una mitigazione ambientale e paesaggistica nel parco a verde pubblico in quanto parzialmente incassata nel terreno, ottenendo un esito finale che ci riporta all'immagine dell'antico arsenale medievale che nella contemporaneità rirova il suo originario splendore.



Prospective d'une baie






■ Marzo 2013



■ Aprile 2013



Maggio 2013



Maggio 2013



Luglio 2013



settembre 2013




dicembre 2013




febbraio 2014



INTERVENTO DI CONNESSIONE TRA
I PILASTRI ESISTENTI IN C.A. E
I PILASTRI ORIGINALI SOTTOSTANTI



DISPOSIZIONE VERTICALE DELLE
ARMATURE DI PRECOMPRESIONE DEI
NUOVI PILASTRI IN MURATURA



SEZIONE

1:50

SEZIONE

1:50

■ marzo 2014



apriile 2014



maggio 2014



giugno 2014




■ luglio 2014




Impianti tecnologici - UN PROGETTO ADATTIVO

Nell'edificio è stato realizzato un sistema di supervisione e gestione degli impianti (tecnologia BUS KNX), in grado di gestire l'illuminazione a Led ordinaria, di sicurezza ed emergenza, la diffusione sonora, l'impianto di rilevazione incendi, l'impianto antintrusione, di video sorveglianza ed il sistema wireless con access point. Le componenti impiantistiche sono state realizzate all'interno di plafoniere appositamente progettate e per il controllo degli impianti è stato realizzato un armadio contenitore dedicato in prossimità dell'ingresso principale con un touch panel per la gestione di sistemi domotici programmabili; nell'armadio contenitore sono alloggiati i rilevatori delle apparecchiature tecnologiche per la gestione degli impianti ed i raspi antincendio.

L'impianto di produzione dell'energia termica e frigorifera necessario alla climatizzazione degli ambienti è stato realizzato con delle unità a pompa di calore modulari a volume di gas refrigerante variabile che alimenta il sistema dei pannelli radianti a pavimento per il funzionamento estivo ed invernale coadiuvato da ventilconvettori (installati in corrispondenza delle numerose vetrate perimetrali) che entrano in funzione con lo scopo di integrare il carico sensibile ed intervenire sulla deumidificazione dell'aria ambiente.



novembre 2014



dicembre 2014



marzo 2015



apriLe 2015



giugno 2015



luglio 2015



settembre 2015



INAUGURAZIONE con il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 2015





BIENNALE di ARCHITETTURA 16 / 25 ottobre 2015



















PROGETTO: PIUSS PI-12-5.2 - Area della Cittadella: Recupero di Aree per servizi al pubblico del Museo delle Navi.

PROGETTO DEFINITIVO E COORDINAMENTO: Arch. Fabio DAOLE e Arch. Mario PASQUALETTI

RUP: Ing. Michele Aiello – **SUPPORTO AL RUP:** Dott. Stefano Lemmi

STAFF PROGETTO DEFINITIVO: Ing. Gerardo MASIELLO, P.I. Marco MENCIASSI, P.I. Paolo BRONZINI, Ing. Matteo CAROTI, P.I. Edoardo RETINI, Dott. Marco REDINI.

STAFF PROGETTO ESECUTIVO: Ing. Simone Pietro LATTANZI, Arch. Michele DANIELE, Arch. Gianluca SFORNA, Ing. Paolo MARCUCCI, Ing. Maurizio SPIGARELLI, Ing. Flavio PASSERI, Ing. Fabrizio TARDUCCI, Ing. Maurizio SPIGARELLI, Dott. Geol. Giorgio PIAGNAGNI, Dott. Geol. Simone SFORNA.

DIRETTORE LAVORI: Arch. Fabio DAOLE

COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE/ ESECUZIONE: Arch. Fabio DAOLE

COLLAUDO: Ing. Benedetto MAGGIO, Ing. Stefano SARTOR, P.I. Giuseppe SCARANTINO.

ISTITUZIONI MIBAC: Arch. Marta Ciafaloni Beni Culturali e Dott. Andrea Camilli Beni Archeologici

CRONOLOGIA: (inizio lavori 19.11.2012, fine lavori 15.10.2015, collaudo 03.05.2016)

COSTO DELL'OPERA: importo scavi archeologici, lavori e sicurezza € 4.472.515,13 (€ 4.919.766,64 compreso Iva) –

INDICATORE COSTI: costo al mq. € 1.760,83

AGIBILITA': CPI AT 72.1.C attività museale e AT 65.2.C esposizione e vendita 369 persone – AT 69.2.B locali d'intrattenimento 680 persone.



Grazie per l'attenzione

Arch. Fabio Daole – Arch. Mario Pasqualetti

