2′ 3′ 4′ 5′ 6′ 7′

7340 5360 4720 6810 5500

Т С Р′ Р П

6000 2400 19000 5100 5500

4190 5485 4160

3200 5185 6235 4880 5730

R425 R350

630 260 4175 920 500 550 2640 920 600 8250

3454 2745 920 605 950

765 1000 3880 770 895 2759

920 485 1085 1500 5100

2150 2450 1735 780 1050 2110 600 120 1500

105 710 650 730

3225 260 400 240 920 R425 360 920 3030

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

ПК ПМ

4970 6570

370 790 830 790 830 790 120 1810 2770 1200 900 1500

44.400 Л–5

A=150 B=300 A=150 B=300 A=150 B=300