

Giorgio Bedin Ingegnere
via Dalmazia, 36-31044 Montebelluna (TV)
Tel. e fax. 0423/24593 - Cell. 348.2306616
c.f. BDNGRG51T21G408D
P. IVA 00754380269
Ordine Ingegneri di Treviso n. A 672
e-mail
giorgio.bedin@ingpec.eu
giorgiobediningegnere@hotmail.com
www.archilovers.com/giorgio-bedin

Montebelluna, **14.01.2016**

Procura della Repubblica di Treviso
Viale Verdi 18 31100 TREVISO
Telefono: 0422/418111 (centralino)
Fax: 0422/418441 - 0422/418408
Email: prot.procura.treviso@giustiziacert.it

Spett. Corte dei Conti
Palazzo Mandelli San Marcuola Cannaregio 1756
30121 VENEZIA
Telefono: 041/2704970
Fax: 041/2704977
Email: procura.regionale.veneto@corteconti.it

**Spett. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (U.O.) ULSS
8 ASOLO**
ex INAM via Dante Alighieri - 31044 Montebelluna TV
Telefono: 0423/614716 Fax: 0423/614707
Email: muispl@ulssasolo.ven.it

e p. c. Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Montebelluna
Corso Mazzini 118 - 31044 Montebelluna TV
Telefono: 0423/6171
Email: sindaco@comune.montebelluna.tv.it
protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it

Oggetto: Lavori di pedonalizzazione di un tratto di Corso Mazzini a Montebelluna (Treviso)

Faccio riferimento all'ennesimo incidente verificatosi due giorni fa presso la nuova gradinata ricavata nell'area pedonalizzata del tratto centrale di Corso Mazzini. Nell'uso della nuova gradinata si sono verificati, da quando è stata aperta all'uso pubblico, un decina di incidenti per cadute di persone che dovevano usare la struttura.

Più in generale voglio mettere in evidenza i criteri adottati nella generale sistemazione dell'area, per quanto riguarda specificatamente:

- 1) La realizzazione corretta ed in sicurezza dei lavori di pavimentazione del tratto centrale di Corso Mazzini, con riferimento alla normativa vigente in materia.
- 2) Le modalità di apertura al pubblico di parte dei lavori eseguiti, i quali appaiono non ancora del tutto completati.

Giorgio Bedin Ingegnere
via Dalmazia, 36-31044 Montebelluna (TV)
Tel. e fax. 0423/24593 - Cell. 348.2306616
c.f. BDNGRG51T21G408D
P. IVA 00754380269
Ordine Ingegneri di Treviso n. A 672
e-mail
giorgio.bedin@ingpec.eu
giorgioediningegnere@hotmail.com
www.archilovers.com/giorgio-bedin

Relativamente al primo punto faccio riferimento al
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1996
N. 503 (G.U. 27-9-1996, n. 227 - suppl.) Regolamento recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Appare ovvio che la norma debba essere applicata soprattutto nell'esecuzione di nuove opere,
come appare chiaro dalla lettura dell'art. 1 del suddetto decreto.

Art. 1.

Definizioni ed oggetto

[1] *Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti « barriere architettoniche ».*

[2] *Per barriere architettoniche si intendono:*

a) *gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;*

b) *gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;*

c) *la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.*

[3] *Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo Titolo VI.*

Emerge in tutta evidenza che numerose opere realizzate nella pedonalizzazione siano in netto contrasto con il decreto citato volto *ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti « barriere architettoniche ».*

Non solo il buon senso ed una minima sensibilità progettuale rivelano il mancato rispetto dei lavori eseguiti dei criteri cogenti contenuti nell'art. 1 del Decreto citato, ma addirittura i continui casi di cadute presso la gradinata ne confermano l'errata esecuzione.

Non è solo la gradinata ad essere in contrasto con la normativa , ma ci sono anche quattro grandi blocchi rialzati rispetto alla pavimentazione di circa 50 cm che comportano intralci al regolare flusso pedonale lungo le vetrine dei negozi posti sia lungo il lato Nord che lungo il lato Sud del Corso.

Giorgio Bedin Ingegnere
via Dalmazia, 36-31044 Montebelluna (TV)
Tel. e fax. 0423/24593 - Cell. 348.2306616
c.f. BDNGRG51T21G408D
P. IVA 00754380269
Ordine Ingegneri di Treviso n. A 672
e-mail
giorgio.bedin@ingpec.eu
giorgiobediningegnere@hotmail.com
www.archilovers.com/giorgio-bedin

Tutte le opere citate infatti si possono definire barriere architettoniche secondo il citato Decreto, essendo esse chiaramente ed inequivocabilmente definibili:

“a) ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;”

e “b) ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;”

come riporta l’art. 1 del citato Decreto.

Il contrasto dei lavori eseguiti con la norma, riguarda anche il punto c) dell’art. 1 del Decreto 503/1996 in quanto essi sono del tutto carenti sotto il profilo della *“c) mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.”*

E’ del tutto evidente poi che i lavori eseguiti sono soggetti integralmente alle norme dell’art. 1 del Decreto 503/1996, anche per i lavori in corso, che al comma 3) riferisce:

“Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo Titolo VI.”

Non può, a mio avviso, a tal fine ritenersi attenuante il fatto che durante l’esecuzione dei lavori sono stati eliminati anche numerosi ostacoli alla corretta fruibilità dell’intera area.

Relativamente al punto due in apertura, appare evidente la mancato rispetto delle più elementari norme di sicurezza da tenere ben presenti nei cantieri mobile e temporanei. Essi sono regolati da precise normative che prescrivono la redazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento (P. di S. e C.) che non può non essere stato redatto, data la dimensione notevole dei lavori eseguiti e ancora in corso e la compresenza di numeroso personale e diverse imprese.

Il P. di S. e C. depositato presso il competente ufficio dell’ULS deve esser rispettato ed il controllo spetta oltre al coordinatore in fase di esecuzione, anche al personale dell’ufficio ULS.

Da non dimenticare inoltre che l’apertura dei lavori all’uso pubblico può avvenire solamente dopo un collaudo parziale delle opera eseguite che ne certifichi il rispetto delle normative specifiche e la fruibilità in sicurezza delle opere oltre alla loro funzionalità.

Giorgio Bedin Ingegnere
via Dalmazia, 36-31044 Montebelluna (TV)
Tel. e fax. 0423/24593 - Cell. 348.2306616
c.f. BDNDRG51T21G408D
P. IVA 00754380269
Ordine Ingegneri di Treviso n. A 672
e-mail
giorgio.bedin@ingpec.eu
giorgiobediningegnere@hotmail.com
www.archilovers.com/giorgio-bedin

A seguito di quanto esposto, sono a richiedere cortesemente la verifica del rispetto della normativa citata con riferimento alla progettazione e all'esecuzione dei lavori realizzati negli spazi pubblici della nuova area pedonalizzata del tratto centrale di Corso Mazzini a Montebelluna.

Di conseguenza, se vengono rilevate anomalie, come appare chiaro dalla documentazione allegata, e come confermato anche dai numerosi incidenti verificatisi a causa dei gradini realizzati nell'area nel breve tempo di apertura al pubblico delle nuove opere, chiedo che vengano apportate tutte le modifiche e gli accorgimenti necessari ad eliminare dette anomalie fino al totale rispetto della normativa vigente.

Chiedo anche che i maggiori costi per l'eliminazione delle anomalie vengano addebitati a coloro che hanno mancato il rispetto della norma nella progettazione e nell'esecuzione dei citati lavori.

Ritengo inoltre vada verificato l'operato dell'ufficio competente dell'ULS al fine di evidenziare eventuali omissioni dell'ufficio medesimo, sia nell'emissione del parere sul progetto, sia nel controllo delle modalità esecutive durante i lavori, sia nel controllo delle procedure e delle modalità necessarie a garantire la sicurezza del cantiere fino al collaudo finale.

Distintamente,

Ing. Giorgio Bedin



Giorgio Bedin Ingegnere
via Dalmazia, 36-31044 Montebelluna (TV)
Tel. e fax. 0423/24593 - Cell. 348.2306616
c.f. BDNDRG51T21G408D
P. IVA 00754380269
Ordine Ingegneri di Treviso n. A 672
e-mail
giorgio.bedin@ingpec.eu
giorgiobediningegnere@hotmail.com
www.archilovers.com/giorgio-bedin

Non perderti tra tanti canali. Scegli con t



tvzap

I PROGRAMMI,
LE TRAME,
I PERSONAGGI.
IL MEGLIO
DA VEDERE.
PER TUTTA
LA FAMIGLIA.

QUOTIDIANI LOCALI | LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV

la tribuna^{di Treviso}

COMUNI: [TREVISO](#) [CONEGLIANO](#) [CASTELFRANCO](#) [MONTEBELLUNA](#) [VITTORIO VENETO](#) [ODERZO](#) [TUTTI I COMUNI](#)

[HOME](#) [CRONACA](#) [SPORT](#) [VENETO](#) [NORDEST ECONOMIA](#) [ITALIA MONDO](#) [FOTO](#) [VIDEO](#) [RIS](#)

SI PARLA DI [VACCINAZIONI](#) [LAVORO](#) [FESTE](#) [PROFUGHI](#) [VENETO BANCA](#)

Dai palcoscenici di tutto il mondo, arrivano gli Okidok, un duo incredibil

Sei in: [TREVISO](#) > [CRONACA](#) > [SCALINI TRAPPOLA IN PIAZZA CADE E...](#)

Scalini trappola in piazza Cade e finisce all'ospedale

Incidente ieri mattina per una donna che usciva dalla farmacia nel corso Ed è polemica. Tiziana Favero: «Il sindaco prenda provvedimenti immediati»

di Enzo Favero

13 gennaio 2016

0

[Condividi](#)

[Tweet](#)

0

[G+](#)

0

[LinkedIn](#)

0

[Pinterest](#)



Giorgio Bedin Ingegnere
via Dalmazia, 36-31044 Montebelluna (TV)
Tel. e fax. 0423/24593 - Cell. 348.2306616
c.f. BDNGRG51T21G408D
P. IVA 00754380269
Ordine Ingegneri di Treviso n. A 672
e-mail
giorgio.bedin@ingpec.eu
giorgiobediningegnere@hotmail.com
www.archilovers.com/giorgio-bedin



0
f Condividi
T Tweet
0
G+1
0
in LinkedIn
0
P Pinterest

13 gennaio 2016



MONTEBELLUNA. Gli scalini della nuova piazza hanno fatto un'altra vittima: ieri mattina, dopo le 10, una donna è caduta rovinosamente riportando una frattura alla spalla. Non è la prima: quegli scalini erano già stati segnalati perché poco visibili, si erano susseguite cadute, erano stati promessi dei segnalatori per evidenziarli ma non sono ancora stati collocati, erano state messe in compenso le transenne per indurre la gente a fare il giro, ma ieri erano state spostate per lavori di cablatura e quando la donna ha messo il piede all'uscita dalla farmacia nella nuova piazza è caduta giù rovinosamente. È stata subito soccorsa dal personale della farmacia, è stato chiesto l'intervento del Suem che ha mandato un'ambulanza dirottata, come sempre, lungo il miniput, prima di raggiungere corso Mazzini. E scoppiano le polemiche: «Da più di un mese assistiamo a numerose cadute di persone prevalentemente anziane su questi famigerati "crepidoma" voluti dal sindaco -accusa Tiziana Favero de "L'alternativa giusta"- sono state poste delle barriere mobili come segnale di pericolo che di fatto vengono spostate o spariscono non si sa come. Chiediamo dopo l'ennesima caduta di un'anziana che immediatamente il sindaco, responsabile della salute pubblica, prenda provvedimenti definitivi che eliminino ogni possibilità di pericolo per i cittadini. Siamo indignati inoltre dal fatto che l'anziana abbia dovuto attendere stesa sull'asfalto ben mezz'ora l'arrivo dell'ambulanza incastrata nel traffico del miniput e in colonna dietro a una corriera: tanto che il farmacista è intervenuto con una coperta termica ad assistere la signora che non doveva andare al bar, ma si doveva recare in farmacia. Si tratta dell'accesso a un servizio pubblico.

Giorgio Bedin Ingegnere

via Dalmazia, 36-31044 Montebelluna (TV)

Tel. e fax. 0423/24593 - Cell. 348.2306616

c.f. BDNGRG51T21G408D

P. IVA 00754380269

Ordine Ingegneri di Treviso n. A 672

e-mail

giorgio.bedin@ingpec.eu

giorgioediningegnere@hotmail.com

www.archilovers.com/giorgio-bedin



Con l'occasione lanciamo l'allarme per gli scatoloni/aiuola destinati agli alberelli che non riteniamo altrettanto in sicurezza presentando spigoli pericolosissimi ad altezza bimbo». Come mai ieri mattina le transenne a protezione degli scalini non erano al loro posto, ma erano state spostate di alcuni metri, lo ha verificato in mattinata il comandante della polizia locale: erano stati gli operai dell'impresa che sta facendo la cablatura della nuova piazza. Uno spostamento momentaneo che si è rivelato una trappola per la donna. E le strisce segnaletiche. «Tra poco ci saranno -assicura il sindaco Marzio Favero- abbiamo ordinato delle borchie che evidenzieranno la presenza degli scalini. Ma l'incidente di ieri è stato causato da un errore dell'impresa che sta facendo la cablatura e ha spostato le transenne. Però recentemente una persona di Volpago è caduta sugli scalini davanti alla farmacia Faggionato. Sono andato a vedere se c'era qualcosa di sconnesso che poteva averla provocata. Non c'era niente di anomalo ma neppure si è sentita qualche protesta».



13 gennaio 2016



Il lato Ovest della nuova gradinata

Giorgio Bedin Ingegnere
via Dalmazia, 36-31044 Montebelluna (TV)
Tel. e fax. 0423/24593 - Cell. 348.2306616
c.f. BDNGRG51T21G408D
P. IVA 00754380269
Ordine Ingegneri di Treviso n. A 672
e-mail
giorgio.bedin@ingpec.eu
giorgiobediningegnere@hotmail.com
www.archilovers.com/giorgio-bedin



Il lato Ovest della nuova gradinata



Il lato Sud della nuova gradinata

Giorgio Bedin Ingegnere
via Dalmazia, 36-31044 Montebelluna (TV)
Tel. e fax. 0423/24593 - Cell. 348.2306616
c.f. BDNGRG51T21G408D
P. IVA 00754380269
Ordine Ingegneri di Treviso n. A 672
e-mail
giorgio.bedin@ingpec.eu
giorgiobediningegnere@hotmail.com
www.archilovers.com/giorgio-bedin



Gli ostacoli non segnalati e di restringimento del marciapiede sul lato Nord del Corso



Gli ostacoli non segnalati lungo il marciapiede sul lato Sud del Corso

Giorgio Bedin Ingegnere
via Dalmazia, 36-31044 Montebelluna (TV)
Tel. e fax. 0423/24593 - Cell. 348.2306616
c.f. BDNGRG51T21G408D
P. IVA 00754380269
Ordine Ingegneri di Treviso n. A 672
e-mail
giorgio.bedin@ingpec.eu
giorgiobediningegnere@hotmail.com
www.archilovers.com/giorgio-bedin



Gli ostacoli non segnalati e di restringimento del marciapiede sul lato Sud del Corso



La gradinata di accesso al municipio da Nord

Giorgio Bedin Ingegnere
 via Dalmazia, 36-31044 Montebelluna (TV)
 Tel. e fax. 0423/24593 - Cell. 348.2306616
 c.f. BDNDRG51T21G408D
 P. IVA 00754380269
 Ordine Ingegneri di Treviso n. A 672
 e-mail
 giorgio.bedin@ingpec.eu
 giorgiobediningegnere@hotmail.com
 www.archilovers.com/giorgio-bedin

