

Sezione D-D'

Sezione C-C'

Prospetto Principale



**INTERVENTO SUL COMPORTAMENTO SCATOLARE: CATENE**


CSD - 01 - Inserimento di catene longitudinali sopra la cornice modanata all'interno della Chiesa

L'intervento si rende necessario per migliorare il collegamento delle pareti della facciata ai muri longitudinali della chiesa, prevenzione dei meccanismi di ribaltamento della facciata e miglioramento del comportamento scatolare oltre al contributo dato alla risposta sismica longitudinale dell'edificio.

CSD - 02 - Inserimento di catene longitudinali a livello del sottotetto

Le catene longitudinali verranno posizionate a due livelli differenti: un primo sistema sopra la cornice modanata all'interno della chiesa ed un secondo sistema a livello del sottotetto.

(CSD - le sigle del singolo intervento fanno riferimento al C.M.E.)



Titolo Progetto:  
**CASOLA IN LUNIGIANA - COMPLESSO DELLA CHIESA DI SANTA FELICITA E DELLA CANONICA DETTA "VECCHIA" - RIPARAZIONE DEI DANNI SISMICI**

Titolo Elaborato/Tipologia:  
**PROGETTO - Sezioni trasversali e Prospetto principale**

Il Committente:  
Curia Vescovile di Massa Carrara  
Rapp. Legale  
Don Luca Franceschini

Il Responsabile della Progettazione:  
Dott. Arch. Stefano Calabretta  
Isorte, Ortove Arch. La Spezia - n°156

Il Gruppo di Progettazione:  
Dott. Arch. Stefano Calabretta  
Ing. Giulio Bazzani  
Arch. Massimo Del Monte  
Ing. Simona Martelli