
 Sono garantiti i requisiti di adattabilità di cui all'art. 2 del DMLP 236/89

PERCORSI ORIZZONTALI E CORRIDOI  
 - Nell'unità immobiliare larghezza a norma L. 13/89 art.8.1.9 e L.6/89 art.6.12



- (S1) LAVABO POSTO AD UN' ALTEZZA DI m 0.80 DAL PAVIMENTO, DEL TIPO A MENSOLA. LO SPECCHIO FISSATO ALLA PARETE, SUPERIORMENTE IL LAVABO, INTERESSA UNA ZONA COMPRESA FRA 0.90 E 1.70 m. DI ALTEZZA DAL PAVIMENTO.
- (S2) W.C. DEL TIPO SOSPESO CON L'ASSE AD UNA DISTANZA DI cm 40 DALLA PARETE LATERALE, IL BORDO ANTERIORE A cm 0.75 DALLA PARETE POSTERIORE E IL PIANO SUPERIORE A cm 45 DAL CALPESTIO
- (S3) DOCCIA A PAVIMENTO CON SEDILE RIBALTABILE E DOCCIA A TELEFONO

Le due Unità Immobiliari residenziali di nuova formazione, derivanti dal frazionamento di un'unica precedente unità, sono poste al terzo livello fuori terra di un edificio multipiano sprovvisto di ascensore. Il rispetto di quanto prescritto all'art. 77 del DPR 380/2001 è ottenibile adattando il corpo scala mediante l'installazione di un dispositivo servo-scala. Le parti comuni a PT sono a loro volta provviste di idonei accessi i quali possono essere facilmente adattati mediante l'installazione di rampe senza gradini di idonea pendenza. Come dimostrato graficamente in planimetria gli spazi interni ai due nuovi alloggi possono essere resi completamente e agevolmente fruibili attraverso piccoli adattamenti relativi alla sostituzione e alla traslazione di alcuni sanitari.

Manutenzione straordinaria – frazionamento  
 Piazza della Vittoria 17 – Merate (LC)  
**Foglio 11 - part 340 - sub 708**  
 ALL.2 – ADATTABILITA' (art. 2 DMLP 236/89)

DATA: 20/1/2020      SCALA: 1:100



MARCO VALENTI    LORENZO SERAFIN  
 ARCHITETTI  
 Studio - Via g. g. mora 22  
 20121 Milano Tel./fax +39.02.39811337