


29
 31
 24
 30
 12
 30 50
 20

鋼 D 100
 味 W 300
 料 h = 300
 3
 3
 3
 相 17 段

30 (5) 30



√ t1960

t1600
 400 固定

400
 FL+1200 固定

可能 5 段

固定 +600

30 30 8.50 30

柜衣