



- Условные обозначения:
- внешняя поверхность
  - внутренняя поверхность
  - 19 - видимая узловая точка
  - 10 - невидимая узловая точка

Таблица привязки узловых точек (мм)

№	по X	по Y	по Z
1	3340	4850	0
2	1360	4450	0
3	1315	4570	1500
4	3050	4885	1075
5	2300	4750	1260
6	3500	3700	2930
7	1540	3740	2800
8	6220	2600	3185
9	1080	2555	2850
10	6115	715	2940
11	165	800	2570
12	5535	615	2000
13	50	730	1940
14	415	720	1940
15	585	850	425
16	5410	715	790
17	1000	1000	0
18	5700	990	0
19	8100	3774	0
20	3440	3900	0
21	3700	4020	640
22	9190	4000	1240
23	4100	4020	2300
24	9930	4000	2100
25	5020	3520	3720
26	10590	3750	2800
27	6990	1140	3590
28	11020	2700	2810
29	8050	400	2215
30	11400	1780	1650
31	10600	1230	1875
32	11380	1730	0
33	10420	1330	0

Заказчик: _____		Проект _____		стадия	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Архитектор	Борисенко А.М.			АР	08	15
Архитектор	Зайцев П.М.	Разметочная схема:		<small>WWW.ZABOR.NET</small> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold; letter-spacing: 0.5em;">z a b o r</span> architects		
		план				