

FOTO STORICHE



FOTO ATTUALI

A



B



C



D



E



F



G



H



I



L




M



N



O



1



2



3




4



5



6




7



8



9



Vegetazione prorompente che diventa un divisorio naturale fra i padiglioni impedendo una visione completa.

La vegetazione è elemento di rovina dei materiali ed anche un elemento che impedisce l'ingresso dai vari accessi presenti nell'edificio

L'interno lo troviamo svuotato dalla sua funzione iniziale, ora si presenta come un archivio del comune di Rovigo.

EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI ROVIGO

CONOSCENZA DELLA FABBRICA

LABORATORIO DI RESTAURO
professoressa Emanuela Sorbo - Arch. Lela Signorelli - Arch. Eva Rimondi

Giulia Stella276478
Silvia Secchiero276534
Erika Bolzonello276625
Matteo Pozza276532

I
- - -
U
- - -
A
- - -
V