

pérdidas de masa en los arranques curvos

restos del trampantojo sobre papel que decoraba el paño

pérdidas de masa en el paño central



fisuras en las juntas de los módulos de yeso y movimientos de los mismos

Desprendimiento de una de las figuras y rotura de la misma

Desprendimiento de un módulo de decoración vegetal