





PLANTA DE CUBIERTAS



PLANTA NIVEL 1



PLANTA BAJA

ESTADO ORIGINAL
DEMOLICIONES

INTERVENCIÓN

